

工程变更通知

1. 变更原因

进一步降低故障率。

2. 硬件变更

远程接口和 UIRS232 接口的 5V 输出增加 1 个稳压管加强保护。

电源输入接口固态滤波电容位置向板内方向略微调整，减少外力撞击损坏的可能性。

3. 版本

TCM1031 的硬件版本变更前为 V5.5，变更后为 V5.6。

TCM1031 的固件版本没有变更。

4. 上位机软件

EasyUI 使用没有变化。

EasyHost 使用没有变化。

成都业贤科技有限公司

2023-4-25